



外壁には苔が生え始めており、塗装をやりかえる時期でした。
高圧洗浄で苔を落とし、元々の外壁の色で再塗装を施しました。
大変喜んで頂きました。

施工後



施工前



施工前

◆所在地：大分県由布市

◆工事内容：外壁塗装

◆工事期間：21日間